

ЦЕХ №3 · ТУЛА · РЕЗ ДО 20 ММ

КОНТУР ПЛАНТ

Режем в допуск. Не в обещание.

Короткое КП · спецификация → раскрой → отгрузка

Полный цикл в одном цехе

Лазер

Раскрой листа до 20 мм. Чертеж в металл без «на глаз».

Гибка

После реза — сразу гибка. Одна партия, один допуск.

Сварка

Узел собирается здесь, не у третьего подрядчика.

Отгрузка

По ТЗ. Дата в спецификации, не в мессенджере.

Четыре шага, один контур

01

ТЗ

Чертёж или эскиз.
Считаем рез и срок.

02

Раскрой

Лазер по файлу.
Не по звонку мастера.

03

Сборка

Гибка и сварной
узел в том же цехе.

04

Отгрузка

Дата из спецификации.
Документы в комплекте.

для кого

Не витрина. Цех под ТЗ.

Машиностроение

Корпуса, кронштейны, панели. Серия и разовая оснастка.

Стройка и каркас

Закладные, рамы, лестницы. Рез + сборка без разъезда по подрядчикам.

Сервис и ремонт

Деталь по образцу, когда каталога уже нет.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Пришлите чертёж.
Вернём спецификацию.

Файл DXF / PDF · срок ответа — один рабочий день

ЗАПРОСИТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ